



Bausatz, + Adapter, für Wendestarter für DILM7-M12

Typ PKZM0-XRM12
Art.-Nr. 283185
Katalog Nr. XTPAXTPCRB

Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzrüstung
Zubehör			Verdrahtungsset
			Für Wendestarter
			Wendestarter
verwendbar für			Verdrahtungsset PKZ0, PKE
verwendbar für			PKZM0, PKE + DILM7-01 PKZM0, PKE + DILM9-01 PKZM0, PKE + DILM12-01

Hinweise

Besteht aus:

- mechanischem Verbindungsbaustein für PKZM0,PKE und SchützHauptstromverdrahtung Wendestarter in KombistecktechnikSteuerleitungen zur elektrischen Verriegelung in Kombistecktechnik:K1M: A1 -K2M: 21K1M: 21 -K2M: A1K1M: A2 -K2M: A2Leitungsführung
- als Schützhilfsschalter DILA-XHIT...verwenden.
- Nicht kombinierbar mit AGM-PKZ0 oder NHL...-PKZ0 für seitlichen Anbau.

• $U_e \leq 415\text{ V}$

Approbationen

Product Standards	UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.	E36332
UL Category Control No.	NLRV
CSA File No.	165628
CSA Class No.	3211-05
North America Certification	UL listed, CSA certified
Specially designed for North America	No

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Verdrahtungsset für Leistungsschalter (EC002050)		
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Verdrahtungseinheit für Leistungsschalter (ecI@ss8-27-37-04-24 [ACN957007])		
Geeignet für Anzahl der Pole		3
Ausführung		Wendeschtaltung

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL03402006Z (AWA1210-2248) Wendestarter bis 12 A	
IL03402006Z (AWA1210-2248) Wendestarter bis 12 A	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03402006Z2010_10.pdf
Motorstarter und „Special Purpose Ratings“ für den Nordamerikanischen Markt	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953de.pdf
Sammelschienenadapter für die rationelle Motorstartermontage - jetzt auch für Nordamerika -	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf