

PT-C12 110501**PTi-C12** 11050108

(de) Montagehinweis für den Installateur

(en) Mounting note for the installer

(fr) Notice d'installation pour l'installateur

**C1 | Anschlussbild**
Connection diagram
Raccordements

B1	A1	A2	Ue	Ie	le
			A1 - A2 operating voltage		
B1	A1	A2	Ue	Ie	le

B1 - B2
manual checkback function

Ue - Le
0 ... 10 V DC input

Ie - Ie
0 ... 20 mA input


10 V - La
10 V DC output

Ua - La
0 ... 10 V DC output

la - La
0 - 20 mA output

Y
0 - 10 V LED input
(checkback function)

B2	Y	Ua	la	La	10V

C2 | Prinzipbild
Principle diagram
Schéma de principe

(de)

DEUTSCH**A | Sicherheitshinweise**

GEFAHR
Gefahr bedeutet, dass bei Nichtbeachtung Lebensgefahr besteht, schwere Körperverletzungen oder erhebliche Sachschäden auftreten können.



WARNUNG
Für die Montage, Inbetriebnahme und den Einsatz des Geräts sind die jeweils länderspezifisch gültigen Arbeitsschutz-, Unfallverhütungs- und Sicherheitsbestimmungen einzuhalten und folgendes zu beachten:

- Facharbeiter oder Installateure werden darauf hingewiesen, dass sie sich vor der Installation oder Wartung der Geräte vorschriftsmäßig entladen müssen.
- Montage-, Wartungs- und Installationsarbeiten an den Geräten dürfen grundsätzlich nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Qualifiziertes Fachpersonal im Sinne dieser Anleitung sind Personen, die mit den beschriebenen Geräten vertraut sind und über eine ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikation verfügen.

(en)

ENGLISH**A | Safety instructions**

DANGER
Danger means that non-observance may cause risk of life, grievous bodily harm or heavy material damage.



WARNING
Follow the applicable country-specific safety at work rules, the regulations for the prevention of accidents and safety regulations when mounting, bringing into service and using the device and observe the following:

- Technicians and/or installers are informed that they have to electrically discharge themselves as prescribed before installation or maintenance of the devices.
- Only qualified personnel is allowed to do mounting, maintenance and installation work on the devices.
- Qualified personnel in the sense of these instructions are persons who are well versed in the use and installation of such devices and who possess the necessary qualification for their job.

(fr)

FRANÇAIS**A | Avis de sécurité**

DANGER
Danger signifie que de la non observation des consignes peut entraîner un risque mortel ou des dommages matériels importants.



AVERTISSEMENT
Pour le montage, la mise en service et l'utilisation de l'appareil il faut respecter les règlements en vigueur selon le pays concernant la protection au travail, la prévention des accidents et la sécurité et de respecter aussi les avis suivants :

- Des travailleur qualifiés ou installateurs sont avertis qui'il est nécessaire de se décharger correctement de l'électricité avant d'installer ou d'entretenir l'appareil.
- Seul du personnel qualifié est autorisé à effectuer le montage et l'installation, voir paragraphe personnel qualifié.
- Du personnel qualifié au sens de ces instructions sont des personnes qui sont familiers avec les appareils décrits et dont les qualifications professionnelles sont en rapport avec leur travail.

B | Beschreibung

Der Potentialtrenner dient zur Trennung analoger Signale im Bereich von 0 bis 10 V DC oder 0 bis 20 mA. Die Eingangs- bzw. Ausgangssignale sowie die Versorgung sind gegenseitig potentialgetrennt. Am Potentialtrenner kann wahlweise ein Eingangssignal 0 bis 10 V DC oder 0 bis 20 mA angeschlossen werden. Unabhängig von der Signalart am Eingang kann proportional das Eingangssignal am Ausgang eine Spannung von 0 bis 10 V DC oder ein Strom von 0 bis 20 mA abgenommen werden. Zusätzlich ist eine Hand-Notbedienebene mit Rückmeldung integriert. Für Frostschutz oder ähnliche Einrichtungen ist ein festes 10 V DC Signal abgreifbar. Am LED-Steuereingang Y kann ein externes Signal 0 bis 10 V DC aufgeschaltet werden. Ohne externes Signal kann durch eine Brücke zwischen Ua und Y das proportionale Ausgangssignal über die integrierte LED angezeigt werden. Wird am Ein- und Ausgang die Signalart Spannung verwendet, ist der PT-C12 einzusetzen. Wird am Ein- und Ausgang die Signalart Strom verwendet ist der PTi-C12 einzusetzen.

B | Description

The potential divider is used for dividing analog signals in a range from 0 to 10 V DC or 0 to 20 mA. The input and output signals and the supply are mutually isolated. An input signal (0 to 10 V DC or 0 to 20 mA) can be applied optionally to the potential divider. Independently of the type of signal on the input, a voltage of 0 to 10 V DC or a current of 0 to 20 mA can be measured on the output proportionally to the input signal. In addition, a manual emergency operation level with checkback is integrated. A fix 10 V DC signal can be scanned for anti-frost or similar equipment. An external signal (0 to 10 V DC) can be applied to the LED control input Y. Without external signal, the proportional output signal can be indicated by means of the integrated LED by connecting a bridge between Ua and Y. If a voltage signal is used on input and output, user PT-C12. If a current signal is used on input and output, user PTi-C12.

C | Technische Daten


Betriebsspannung	24 V AC/DC
Prüfspannung / Trennung	1000 V DC
Eingang / Spannung	0 bis 10 V DC
Eingang / Strom	0 bis 20 mA DC
Ausgang / Spannung fest	10 V DC / 5mA, fest
Ausgang / Spannung prop.	0 bis 10 V / max. 10 mA
Ausgang / Strom prop.	0 bis 20 mA
Ausgang / Strom Bürde	max. 500 Ohm
Anzeige	LED grün
Abmessungen B x H x T	35 x 69,3 x 60 mm
Gewicht	78 g
Betriebstemperaturbereich	0 °C bis +55 °C
Lagertemperaturbereich	-20 °C bis +70 °C
Schutzzart Gehäuse / Klemmen	IP40 / IP20

C | Technical Data

Operating voltage	24 V AC/DC
Test voltage / separation	1000 V DC
Input / voltage	0 to 10 V DC
Input / current	0 to 20 mA DC
Output / fix voltage	10 V DC / 5mA, fix
Output / proportional voltage	0 to 10 V / max. 10 mA
Output / proportional current	0 to 20 mA
Output / current load	max. 500 Ohm
Display	green LED
Dimensions (W x H x D)	35 x 69,3 x 60 mm
Weight	78 g
Operating temperature range	0 °C to +55 °C
Storage temperature range	-20 °C to +70 °C
Ingress protection for housing / terminal block	IP40 / IP20

C | Données techniques

Tension de service	24 V CA/CC
Tension d'essai / séparation	1000 V CC
Entrée / tension	de 0 à 10 V CC
Entrée / courant	de 0 à 20 mA CC
Sortie / tension fixe	10 V CC / 5mA, fixe
Sortie / tension prop.	de 0 à 10 V / 10 mA maxi.
Sortie / courant prop.	de 0 à 20 mA
Sortie / courant résistance	500 ohms maxi.
Affichage	DEL verte
Dimensions L x H x P	35 x 69,3 x 60 mm
Poids	78 g
Plage des températures des service	de 0 °C à +55 °C
Plage des températures de stockage	de -20 °C à +70 °C
Indice de protection boîtier / bornes	IP40 / IP20



(de)

DEUTSCH

D| Vorbereitung und Anschluss

D1 Kabelvorbereitung

Adern 7 mm abisolieren.
Litzenleiter mit passender Aderendhülse versehen.

GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag!
Vor Arbeiten an stromführenden Teilen elektrische Leitungen spannungsfrei schalten.

D2 Anschluss

Für Anschluss siehe Seite 1, C1| Anschlussbild und C2| Prinzipbild.
Adern in die entsprechende Klemmenöffnung einführen und mit Schraubendreher fixieren.

(en)

ENGLISH

D| Preparation and Connection

D1 Cable preparation

Strip wires by 7 mm.
Put on appropriate wire end sleeves to stranded wires.

DANGER

Risk of death by electric shock!
Switch off all electrical power supply before starting work on energized parts.

D2 device connection

See page 1 C1| connection diagram and C2| principle diagram.
Insert the wires into the respective contacts and fix them with a screw driver.

(fr)

FRANÇAIS

D| Préparation et Raccordement

D1 Préparation du câble


Dénuder les fils de 7 mm.
Poser des embouts appropriés sur les fils multibrins.

DANGER

Danger de mort par choc électrique !
Avant toute intervention sur des pièces conductrices, mettre des lignes électriques hors tension.

D2 raccordement de l'appareil

Voir page 1, C1| raccordements et C2| schéma de principe.
Insérer les fils dans les contacts respectifs et les fixer avec un tournevis.



E| Montage & Demontage

- Zum Einbau in Elektroverteiler oder Kleingedäuse
- E1 Das Gerät kann auf eine Tragschiene TH35 nach IEC 60715 aufgerastet werden.
- E2 Zur Demontage Entriegelungshebel mit einem Schraubendreher ① lösen und Gerät nach vorne abheben ②.
- Die Zugänglichkeit des Geräts zum Betreiben, Prüfen, Besichtigen und Warten muss sichergestellt sein.

E| Mounting & dismantling

- Suitable for installation in electrical distribution cabinets or small electrical enclosures.
- E1 The device can be snapped on a rail TH35 according to IEC 60715.
- E2 For dismantling release the unlocking lever with a screwdriver ① and remove the device to the front ②.
- The device has to be accessible for operating, testing, inspection and maintenance.

E| Montage & démontage

- Se monte aux répartiteurs électriques ou petits boîtiers.
- E1 L'appareil peut être encliqueté sur un rail TH35 selon IEC 60715.
- E2 Pour démonter débloquer le levier de déblocage avec un tournevis ① et retirer l'appareil vers l'avant ②.
- L'accès à l'appareil pour service, contrôle, inspection et entretien doit être assuré.

F | Anzeige- und Bedienelemente

- 1 Schalter zur Auswahl von Hand- oder Automatikbetrieb
- 2 Potentiometer
Über das Potentiometer können im Handbetrieb 0 - 10 V bzw. 0 - 20 mA ausgangsseitig eingestellt werden.



HINWEIS



Zusätzliche Informationen und Dokumentationen stehen zum Download unter www.metz-connect.com bereit.

110501



11050108



F | Display and Operating Elements

- 1 Switch to set manual or automatic mode
- 2 Potentiometer
When the device is set for manual mode the potentiometer allows to set the output to 0 to 10 V or 0 to 20 mA.

F | Eléments d'affichage et de commande

- 1 Commutateur pour régler le service manuel ou automatique
- 2 Potentiomètre
Le potentiomètre permet de régler en service manuel 0 à 10 V bzw. 0 à 20 mA à la sortie.

NOTICE



Des informations et documentations supplémentaires comme la fiche technique sont disponibles pour téléchargement sur www.metz-connect.com

110501



11050108

